

Ilkan tien siltaan tehdyt korjaukset

22.9 - 1.10 2014

- Pylonit ^{ne}
- alaosan vinotukien uusinta, jotka olivat syöpyneet
 - vinotukien ja pysty raudojen välinen liitos (niitti) hiekkapuhallus sekä sinkki pohja maalaus
 - vaaka kehikko (pyloneitten välinen) hiekkapuhallus ja sinkki maalaus
 - pyloneitten juuri valun korotus n. 10 cm pakkas juotosbetonilla
 - perustusvalu piikattiin auki ja vinotukit katkaistiin ehjältä kohdan ja uusi vinotukien päi hitsattiin siihen kiinni

- Riipputangot
- Ala pää katkaistiin 20 - 60 cm ~~sa~~ siihen tehtiin 30 tai 33 mm:n kierrepaksuudesta riippuen, tähän kierrettiin jatkosmutteri
 - tanko jatkettiin 8.8 kuumasinkityllä kierretangolla, lukitus mutterilla
 - kannatin palkin ja kierretangon mutterin väliin aluslevy, alusrikka mutteri ja lukitusmutteri

- Riipputangan soljet (kiinnitys vaijeriin)
- soljet hiekkapuhallus, syöpymien ja taivutushitsaus ^(kulumien)
 - hiekkapuhalluksen osalta maalaus

- vaijeri
- silmä määräinen tarkastus ei vikoja
 - solkien kiinnitys kohtaan vaijerirasvaa, sitten 3mm:n lyijylevy ja solki kiinni
- ferastarjous